



単位: mm

| 径の呼び R | L | T | H |
|-----------|----|----|-----|
| 8A | 21 | 8 | 17 |
| 10A | 22 | 8 | 21 |
| 15A | 25 | 8 | 26 |
| 20A | 28 | 9 | 32 |
| 25A | 30 | 9 | 35 |
| 32A | 34 | 12 | 46 |
| 40A | 37 | 14 | 54 |
| 50A | 41 | 16 | 63 |
| 65A | 47 | 17 | 80 |
| 80A | 55 | 22 | 95 |
| 100A | 65 | 25 | 117 |

* 100Aは八角になります。

| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|------------|----------|----------|------------|----------|
| 承認 | 検図 | 作図 | 材質 | S25C | 図面 名称 | 管継手製品標準図 | 図番 | P27-0213 |
| | | | 尺度 | - | | 六角プラグ | | |
| | | | 日付 | 2011.04.20 | 形式 | 鋼製管継手 | 株式会社 梅沢製作所 | |